

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Adi_Adi“ vom 13. April 2021, 20:03

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Hast du beim booten mit iGPU CSM im BIOS Disabled? Anderen Anschluss am Board Probiert?

Ja Csm ist aus Habe Hdmi ausprobiert hatte ja davor auch geklappt habe 2 Verschiedene Kabel ausprobiert Dp Hab ich leider kein kabel da

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

Was spricht gegen die GTX?

Bei der Gtx 660 Ti Kamen Früher, bei Catalina und Mojave bevor ich mein i7 7700 hatte, immer Bildfehler mit Grünen Punkten und finde es auch optisch schöner ohne die Grafikkarte