

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Adi_Adi“ vom 13. April 2021, 20:12

also an den Hdmi anschluss an der gtx 660 Ti da geht alles problemlos Cmos Batterie Hatte ich auch gemacht.

ich wollte aber noch eben anmerken Dass meine Igpu mal nicht funktioniert hat weil Irgendsoein Ln2mode Aktiviert wurde mit einem Jumper der ist aber auch raus