

Erledigt

Netzwerkprobleme bei BCM57785 auch kein erfolg mit BCM5722D.kext

Beitrag von „Amante81“ vom 16. April 2021, 08:44

[griven](#)

Ich hab es geschafft 🤖👉👈

und zwar in Clover kext/others

der Fehler ist einfach!!!!

Habe die FakePCIID und FakePCIID_BCM57XX_as_BCM57765.kext

Immer im Internet herunter geladen und nie von Kext Updater hab anschließend die Version verglichen und vom Kext Updater ist die neuste gewesen und zwar die V.1.3.15

hab jetzt zusätzlich auch die FakePCIID_XHCIMux.kext mit rein geschmissen kann nicht schaden ist ja für meine 7 Serie oder?

edit:

noch ne Frage hab ich, meine Wlan Karte und Bluetooth die bei mir mit AirportBrcmFixup.Kext und BrcmBluetoothInjector.Kext und BrcmPatchRam3.kext am laufen ist,

hab ich jetzt schon öfter im Forum gesehen von EFI Dateien das diese auch die BrcmBluetoothData.kext drin Haben.

Man braucht doch nur eine, -Data oder die mit -Injector oder täusche ich mich da? Und wenn ja welche wäre die bessere Wahl?

danke Griven für deine Unterstützung

