

Erledigt

macOS Catalina auf einem HP 800 G1 USDT mit OpenCore

Beitrag von „schmalen“ vom 17. April 2021, 17:25

[MasterBandit](#) Danke für die Info... evtl. liegt's am Bios.

Problem ist, das der Rechner, im Sleep den kompletten Strom abstellt.