


keine Grafikbeschleunigung oder schwarzer Bildschirm

Beitrag von „hackmac004“ vom 17. April 2021, 20:03

Wenn dir die ports rot im Hackintool angezeigt werden, ist das gut. Das heißt sie funktionieren.

Was noch helfen kann ist wenn du hier mal einen Haken dran setzt.



Das verändert den Flag von 0x000003C7 auf 0x000003CF vom jeweiligen Port.

Danach gehst du auf patch, erstellst einen patch damit und fügst ihn in deine config ein. Wie das geht kannst du hier unter Punkt 2 nachlesen. [\[Anleitung\] iGPU - Framebuffer patching & Blackscreen Problem beheben für Clover und OpenCore](#)