

Apple Watch Entsperren Lösungsansätze mit Apple WIFI Karten

Beitrag von „G.com“ vom 18. April 2021, 13:36

anonymous writer So eine Einstellung hat mein Bord nicht. Zumindest finde ich nichts. Es gibt da etwas, wenn ich ICST einstelle. Werde ich mal probieren. Ist aber doch eigentlich für Hackintosh nicht notwendig.

ozw00d Ja, ich habe ein SSDT-USBX-EC am Start. Aber ohne EC Gerät Catalina? Ich definiere die Ströme über die USBX, kann ich aber auch in den USBPort.kext einbauen.

Zumindest habe ich gerade in stabilere System hinsichtlich Abstürzen. Ich teste noch und werde dann in ein zwei Wochen genaueres beschreiben. Keine Schnellschüsse mehr. Aber derzeit habe ich Darkwake=3 am Start und viel über PMSet Einstellungen gelesen.

EDIT: Manches Mal ist das Modul zwar im IOReg sichtbar, wurde aber nicht initialisiert. Dann habe ich auch keine BT Verbindung. Probiere es dann mal mit dem Öffnen der Prefs. BTW - Ich habe ein originale Apple Karte, die BCRMInjector und Ram Kexte bleiben wirkungslos.