

# Dell Latitude e5450 BigSur - einige Fehler

**Beitrag von „minertronni“ vom 18. April 2021, 16:03**

ok, mittlerweile habe ich ein Problem gelöst. Jetzt gehen auch die internen Lautsprecher mit alcid=28 in den Bootkonfigurationen (es ist nicht immer 10 oder 11). Habe ich glaube ich mit dem Hackitool rausgekriegt.

Ja das mit den Kexten ist mir bewusst. Allerdings scheinen die wesentlichen Kexte nichts mit dem Grafikproblem zu tun zu haben. Ich habe ja eine HaswellCPU und mit Intel HD4400 Grafik.

Ich weiß dass es bei openCore dafür ein Prozedere gibt, die Beschleunigung der Grafikkarte einzustellen. In den device-properties mit der Auswahl des richtigen PCI Geräts, verschiedenen IDs bzw. Framebufferangaben. Findet man die richtigen, geht die Beschleunigung an was sich z.B. in einem transparenten Dock niederschlägt. Leider ist es doch nicht ganz genau erklärt bzw. spezifisch auf meine Hardware. Zumindest hat das bei den verwendeten IDs (Framebuffer ID und GPU ID) nicht funktioniert. Wenn ich das richtig sehe, gibt es auch keine zusätzlichen Kexte, die noch fehlen. FakePCIID.kexte gehen nicht.