

"Mysterium" Trim

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 19. April 2021, 11:39

Probiert doch auch mal wie im Configuration.pdf einen sehr hohen Wert aus: 4294967295. Bei meiner Samsung EVO 970 hat das den Bootprozess um etwa zwei Minuten verlängert.