

Opencore - Dell Latitude 5510 - Installation scheitert

Beitrag von „ACSS“ vom 21. April 2021, 10:59

Hallo Community,

ich hab seit einigen Tagen ein neues Dell Notebook und hab versucht mit Zuhilfenahme des Dortania Opencore Guides macOS Catalina zu installieren.

Ich hab mich an das Tutorial gehalten und ein Installationsmedium erstellt. Nur leider bricht der Boot ins Setup ab, wenn ich im Bios AHCI anschalte.

Wenn ich im Raid Modus bleibe, komme ich ins Setup, doch wird mir dann meine Festplatte nicht in DiskUtility angezeigt. Das Hinzufügen der NVMeFix.kext

hab ich schon erfolglos ausprobiert und bleibe nach wie vor beim selben Kernel Panic stecken.

Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?

Die Specs meines Notebooks:

Dell Latitude 15 5510

Intel Core i3-10110U

8 GB (1 x 8 GB), DDR 4

BC711 NVMe SK hynix 256GB Solid State Drive (M.2 SSD)

3x USB 3.1, 1x HDMI, 1x TB over USB Type-C, 1x RJ45

Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1

I2C HID Touchpad

Intel UHD Graphics 620

Viele Grüße

PS: Nach weiterer Recherche hab ich nun herausgefunden, dass meine Hynix NVMe SSD wohl die Probleme verursacht. Einen Workaround konnte ich aber nicht finden, hat da vielleicht jemand eine Idee?