

# Neues Mainboard, neues Glück

Beitrag von „MrGcGamer“ vom 21. April 2021, 11:39

Folgender Boot error:

Code

1. This version of Mac OS X is not supported on this Platform
- 2.
3. Reason: Mac-CFF7D910A743CAA

Das SMBios passt ihm wohl nicht, vermutlich da der iMac20,1 noch nicht auf dem Markt war zu Mojave Zeiten.

Also welches alternative SMBios würde sich für Mojave mit 10th gen intel eignen?