

Neues Mainboard, neues Glück

Beitrag von „MrGcGamer“ vom 21. April 2021, 13:21

FakeID ist jetzt drin, es gibt jedoch anscheinend immer noch ein Kernel Issue, da End Randoms und weitere Problemlos durchlaufen, jedoch kommt es dann zu einem Blackscreen und dann bin ich wieder in der BIOS / Boot-Volumen Selektion vom Mainboard

EDIT:

SMBIOS ist jetzt übrigens iMacPro1,1