

Anfrage zu "DW1550 BROADCOM BCM94352HMB" aus dem Hardware-Center

Beitrag von „Amante81“ vom 22. April 2021, 18:32

Hi,

Probier doch einfach die EFI2 von mir!

Hast du wenn du sie schon nur übernommen hast dann auch bei AirportBrcmFixup.kext/Contents/Plugins/AirportBrcm4360_injector.Kext ausgeschaltet.????

Und hast du die BrcmBluetoothData.kext raus geschmissen?