

# Kein Loginscreen beim boot. Nach blindem Login rosa glitch und das Bild ist da.

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. April 2021, 11:17

also, die Stellen die ich erwähnt habe kämen in Frage, heisst nicht das es das sein muss. In der Regel ist das Z390 Gaming X ziemlich angelehnt an das Designare Z390. Dann solltest du die zweite EFI also die letzte EFI testen und damit erstmal einen Reset im OC Menü machen. Die letzte EFI ist 0.69. Kexte auch alle aktuell. Aber wenn es jetzt läuft und auch dein Versions Problem gelöst ist ist das dann obsolete. Testen per Stick ist ja nicht schädlich. Sollte aber lösbar sein. Deine Temps sind völlig ok bei Lüftkühlung. Da sehe ich jetzt auch nichts problematisches. Wie schon erwähnt ist dieses Modell aber für Gliches berühmt. Das Netz ist voll damit. Kann aber nicht verifizieren ob das an Windowstreiber liegt teilweise. Daher die Vermutung das das Teil zu heiss wird was dann so ein Verhalten hervorruft. Wenn dem so nicht ist..., alles gut!

Ja [Chris007](#) Speicher wäre auch noch ein Punkt. Oder falsch sitzen der PCIe Karten. Alles Faktoren die das hätten auslösen können. Steckt man halt nicht drin.

In diesem Sinne.