

Anfrage zu "DW1550 BROADCOM BCM94352HMB" aus dem Hardware-Center

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 23. April 2021, 12:42

Jedenfalls wird BT erkannt und es ist völlig egal als welcher USB Typ. Hat nur Auswirkungen auf Sleep.

Ich denke eher die EFI ist jetzt völlig verhaut und es wäre gut denn aktuellen Stand hier hoch zu laden.

Und die beiden Bilder.