

Anfrage zu "Dell XPS 17 9700 3NJ83" aus dem Hardware Center

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2021, 12:21

Kann ich von meinem Dell nicht bestätigen da sind die Lüfter fast immer komplett aus daher auch keine Lüftergeräusche.

Ist der ALC711 einfach ein umbenannter anderer ALC? Mein ALC 3265 ist nur ein umbenannter 288 und für den gibt es dann sehr wohl support

EDIT: [EdD1024](#) in deinem IOReg finde zwar den HDEF aber der scheint nicht wirklich geladen zu werden. Mal bitte mit dem Hackintool einen Report erstellen und die EFI hier einfügen. Den ALC finde ich allerdings nicht im IOReg