

# Anfrage zu "DW1550 BROADCOM BCM94352HMB" aus dem Hardware-Center

Beitrag von „MasterBandit“ vom 24. April 2021, 13:42

Hello [anonymous\\_writer](#), hallo [Amante81](#),

ich bin wieder am Start.

Als erstes findet ihr meine Screenshots im Anhang wie gewünscht. Hierzu muss ich sagen, dass sich,

seit ich das EFI von Amante nutze, sich die Firmware geändert hat. Vorher war es die gleiche wie bei

Anonymous.


In der Tat wurden mir nur einer von 4 USB3-Ports angezeigt. Durch die Spritze bzw. durch das nun eingefügte

USBInjectAll.kext habe ich nun alle drin, und es funktionieren auch alle. Ich dampfe das jetzt runter auf 15

und ich lasse mir 2 Kexte exportieren, einmal, so wie es ist, und einmal den Broadcom als USB2. Dann kann



ich das ausprobieren.



Wenn beides dann immer noch nicht funktioniert, können wir Weiterrätseln.