

Dell XPS 13 9343

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 24. April 2021, 16:39



- Dell XPS 13 9343
- Intel Core i5 5200U
- Intel HD 5500
- 8 GB Ram
- 256 GB SSD
- Realtek Audio ALC 3263 = ALC288
- macOS 12.0 Monterey (Beta)
- verwendetes SMBIOS MacBookPro12,1
- OpenCore 0.7.0

Weitere Infos:

Wifi + Bt: funktionieren vollständig mit allen Services, wie AirDrop, Handoff etc. (ab Werk DW1560 verbaut)

AUDIO: funktioniert vollständig über die interne + externe Speaker -> **nochmal ein großes Danke an Muster und vor allem grt !**

Trackpad: funktioniert mit allen Touchgesten (Forcetouch ausschalten, damit Touchpad perfekt läuft)

Akkuanzeige: funktioniert ohne battery-patch

Funktionstasten:

- Lautstärke: ja
- Audiocontrol: ja
- Helligkeitssteuerung: ja
- Backlight Keyboard: ja

Sleep: funktioniert vollständig sowohl über zuklappen als auch über "Ruhezustand"

- Webcam vollständig funktionsfähig
- SD Card Reader: ja
- Ethernet über USB to Ethernet Adapter (da kein dedizierter Port dafür vorhanden)
- HDMI / Mini DisplayPort

nicht funktionstüchtig:

-

WICHTIGE INFOS zum Sound:

Gerät MUSS im Dualboot laufen. Der Audio Codec läuft ab Werk in 2 Modi (IS2 und HDA). MacOS kann aber nur etwas mit dem HDA anfangen. Dieser muss zunächst über Ubuntu mit einem entsprechenden Parameter gesetzt werden. Alle weiterführenden Infos zum Sound und dem Gerät allgemein sind hier zu finden:

[Dell XPS 13 9343 Finetuning](#)