

# MacBook Pro Mitte 2012 Kernel\_Task Probleme

Beitrag von „bluebyte“ vom 24. April 2021, 18:19

[hippiejim](#) Das ist hier wohl die Lösung ...

<https://www.macwelt.de/a/syste...das-system-bremst,3438750>

Die Ursache ist in den meisten Fällen eine überhitzte CPU.

Ich ziehe hiermit meine Anmerkung mit der Wärmeleitpaste zurück.

Kann jedoch auch andere Ursachen haben.

Ich tippe mal auf einen verdreckten oder defekten Lüfter.

Das lässt sich mit Diagnose-Tools überprüfen.