

# Anfrage zu "DW1550 BROADCOM BCM94352HMB" aus dem Hardware-Center

Beitrag von „MasterBandit“ vom 24. April 2021, 18:24

So,

da bin ich wieder, und ich muss sagen, ihr hattet wohl beide Recht.

Bei der Erstellung des USB-Kextes habe ich mich an die Vorgaben und auch an den Screenshot von [Amante81](#) gehalten.

Neben dem USB2 habe ich auch die IOUSBs auf "Internal" umgestellt. Der auf 15 Positionen eingestampfte USB-Kext, durch

den jetzt alle USB-Ports funktionieren wie sie sollen läuft perfekt.

Bei der EFI allerdings klingelten die Worte von [anonymous\\_writer](#) mir in den Ohren, vor allem, da meine Firmware-Version

seit dem Amante-EFI von seiner abwich. Also back to the roots.

Nun habe ich mein altes EFI genommen, verfeinert durch anonymous, ergänzt mit dem USB-Kext, verfeinert durch die Tipps

von Amante, und Bingo, das BT-Menü war noch nicht ganz auf, da zeigte er mir schon die Tastatur, meinen TV und mein Handy

an.