

MacBook Pro Mitte 2012 Kernel_Task Probleme

Beitrag von „bluebyte“ vom 25. April 2021, 11:59

[hObelware](#) es gibt genug Leute, die haben schon beim Auftragen von Wärmeleitpaste ihre Probleme.

[hippiejim](#) ich hoffe, du hast vor dem Auftragen der neuen Wärmeleitpaste die CPU gründlich gereinigt.

Am besten mit Q-Tips, Waschbenzin und einem fusselfreien Lappen. Auf keinen Fall sollte man Nagellackentferner nehmen, da er pflegende Substanzen enthalten könnte.

Vorsicht: Wärmeleitpasten können Berylliumoxid enthalten. Berylliumoxid ist toxisch und wird über die Haut aufgenommen.

Deshalb Vorsicht beim Umgang mit diesen Pasten. Leider halten es die Hersteller mit den Inhaltsangaben nicht so genau.