

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 27. April 2021, 21:09

Keine Möglichkeit Catalina oder ein "altes" BigSur zu booten um dein USB Problem zu fixen ?

Ein passender USB Mapping Kext wäre natürlich ideal, aber dein Board scheint mir nicht gerade sehr populär zu sein, oder?

Vielleicht solltest du einen eigenen Thread aufmachen, dein Problem passt nicht wirklich hier her.