

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. April 2021, 10:13

Ich vermelde Erfolg. Mit BIOS-Version F9i hat die macOS-11.3-Installation und anschließende Übertragung der Daten von Time Machine nun völlig problemlos geklappt. Und auch mein Fireface funktioniert einwandfrei.



Das Problem lag also wirklich ausschließlich an BIOS-Version F9j (die Einstellungen waren identisch mit denen von F9i).

Ich rate also DRINGEND von einem Update zu BIOS-Version F9j ab.;-)

Vielen lieben Dank an alle und ganz besonders [macdream](#), der die zündende Idee mit dem BIOS hatte.