

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „HailKingNero“ vom 29. April 2021, 18:24

NVRAM grade nochmal probiert - keine Änderung.

Ethernet ist nicht deaktiviert und funktioniert unter der windows platte wunderbar.

Onboard Wifi und BT gehen aktuell auch nicht (habe den Fenvi adapter bereits bestellt).
Internetverbindung soll aber auch über Ethernet Kabel Erfolgen später.