

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „HailKingNero“ vom 29. April 2021, 22:00

Ethernet läuft mit der neuen Config wieder!

Okay die USB ports teste ich morgen mittag mal in Ruhe.

Alternativ sollte ja morgen auch meine Fenvi Karte ankommen die BT mitbringt und deutlich besser laufen soll. Vllt geht es damit doch besser. Ich werde beides mal testen.

Ethernet geht ja und das ist somit schonmal ein voller Erfolg! 😊

Nee Big Sur wollte ich schon richtig nutzen (ggf. nochmal clean installieren)

Bei meinem vorherigen Big Sur Rechner letzten Jahres hatte ich keine Probleme mit Ethernet (z170a damals) und bin daher mit einer gewissen Leichtigkeit an die Sache gegangen.