

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „schmalen“ vom 30. April 2021, 10:08

[anonymous writer](#) ich habe die DW1560 versucht einzusetzen, die 3 Kexte bzw. 4 habe. BCM inject ... BCMDATA... BCMPATCH3.... und AirportFix.... sind vorhanden.

die AirPortBrcm4360_Injector.kext wurde deaktiviert. Bluetooth funktioniert, Wlan hingegen nicht. Im Hackintool wird mir das Gerät nicht angezeigt "PCI"

bei gfxutil auch nicht. Der Wlanfächer ist ausgegraut. Hast evtl. noch eine Idee?