

# Keine externen USB Anschlüsse mehr nach Update auf 11.3

**Beitrag von „julian91“ vom 30. April 2021, 10:40**

hackintool hat bei mir damals GAR nix angezeigt. USBmap allerdings schon.

hab damit erst mal die USB Ports hergeholt , dann hat hackintool die gemappten gesehen und dann hab ich darüber deklariert USB2 3 und Internal etc