

# iMac 2011 bootet High Sierra nicht komplett durch

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 30. April 2021, 13:24

[Raptortosh](#) Der sollte eine zusätzliche haben, HD6000er Mobile Serie glaub ich, sind MXM Module, also tauschbar.