

Rampage Extreme Encore Hackintosh

Beitrag von „apfelnico“ vom 30. April 2021, 15:33

[Zitat von Luggi89](#)

Zudem habe ich nur die Optionen 16/8/8 nicht 16/8/4

Es wird nicht jede Kombination aufgelistet. Dies stellt ein Maximum dar und selbstverständlich ist ein Slot per Autosense in der Lage, bei Bedarf einen x8 auch in einen x4 oder x1 zu schalten.

[Zitat von Luggi89](#)

PS: alleine das [bios Update](#) führte schon zu Veränderungen!

apfelnico: ich schicke dir dann alles, aber den Erfolg musste ich noch versuchen und eine erste Installation wagen!

Hast du vergessen? 😊