

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 1. Mai 2021, 13:43

Ich denke das hier ist unser Problem. Alle an Port 14 der nicht da ist. Denke das liegt an den ACPI Dateien die ja vom Vision D sind. Dauert ein Weilchen. Ich schau mir das mal an. Bitte nochmal die EFI von meiner Seite downloaden [Hier](#) und ersetzen. Ich versuche es mal mit usbinject und deiner usb.kext. Reset nicht vergessen.