

Big Sur 11.3 USB ports aus

Beitrag von „pawelpipowich“ vom 2. Mai 2021, 12:57

Mahlzeit,

Danke für den Tip hab nun es geschafft das USB 3 geräte auch auf den USB 3 Ports erkannt werden. der XHCILimit ist deaktiviert und mit dem Hackintool habe ich eine USB Port kext erstellt. Nur leider bekomme ich USB 2 Speed auf den USB 3 Ports. Nur der eine Port neben der USB C Buchse hat die USB 3 Geschwindigkeit. USB c selbst ist nur mit USB 2 Speed zu betreiben. Mit dem setzen der USB 3 Ports mit dem Hackintool auf USB3 hat mir geholfen das USB3 Sticks auch erkannt werden. Interessant ist noch das auf dem Port wo die USB3 Geschwindigkeit anliegt der m2 Speicher als interne Festplatte erkannt wird, auf den anderen Port wird der erkannt als Externes Laufwerk und läuft mit USB 2 Speed.

Wenn jemand noch Rat hätte wäre ich sehr Dankbar.

Mit Freundlichen Grüßen

PS: Gerade auf englischen Seiten gelesen das Hackintool unter 11.3 nicht funktioniert Stimmt das? das würde mir erklären warum das bei mir nicht so richtig funktioniert