

# **USB Controller umbenennen damit USBMap funktioniert**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 2. Mai 2021, 18:10**

Vorschlag ist genannt worden. EHC1 zu EH01, den anderen analog dazu.