

BS 11.2.3 -> 11.3 sind erschienen (20E232)

Beitrag von „schmalen“ vom 4. Mai 2021, 20:30

Ich habe auf einer Platte BS 11.2.3 installiert läuft soweit Top, worum es mir geht ist Bluetooth.
Nun habe ich die aktuelle 11.13.1 drüber gebügelt,

und Bluetooth findet keine Devices mehr, an der OC Konfiguration wurde nichts geändert.
Habe dann wieder zurück auf 11.2.3 per "TC" und BT findet und verbindet Devices.

Verbaut habe ich BCM94352 HMB (AzureWave)

Kann es sein das Apple beim Update einige Karten rausgeschmissen hat ?

Edit: Audi wird auch nicht mehr angezeigt, obwohl auch diese in den Dev. Properties eingepflegt war und funktioniert hatte. Irgendwas haben die Applejünger wiederum verdreht