

ThinkPad W540 Opencore

Beitrag von „griven“ vom 4. Mai 2021, 23:19

So startet er gar nicht ist irgendwie so gar keine Aussage mit der man irgendwas anfangen könnte 😊

Vermutlich wird hier der DVM-T Wert nicht stimmen bzw. eben sich im Bios nicht einstellen lassen was dann zu einer Kernelpanik führt in dem Fall muss dann wohl noch der die folgende Zeile ergänzt werden also so:

DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 0600260A
device-id	Daten	4 Bytes: 12040000
framebuffer-stolenmem	Daten	4 Bytes: 00003001
framebuffer-cursormem	Daten	4 Bytes: 00009000
framebuffer-patch-enable	Daten	4 Bytes: 01000000