

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. Mai 2021, 14:02

jo Das wäre das optimalste. Aber auch die Intel Bluetooth kexte und airportitlm kexte dann raus. die Fenvi läuft oob nur achten das die Karte mit dem internen USB2 header verbunden ist. Und natürlich der USB Port richtig gemappt ist auf intern.