

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WIFI - Anfrage aus dem HWC

Beitrag von „Laurin“ vom 6. Mai 2021, 18:37

- Toslink geht bei mir zum Receiver.

- Bei der Festplatte über USB C sagt es mir:

Geschwindigkeit: Bis zu 10 GBit/s

Hersteller: Samsung

Standort-ID: 0x14b00000 / 8

Verfügbare Stromstärke (mA): 900

Erforderliche Stromstärke (mA): 896

- Thunderbold habe ich nicht getestet.

Ruhezustand geht derzeit nicht mehr richtig (geht nicht in Tiefschlaf). Da habe ich wohl mal was verbastelt.

Start ist derzeit auch recht träge. Airportitlwm.kext bremst da unter anderem noch aus.

Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, muss ich mal wieder OC auf den neuesten Stand bringen und noch mal durchschauen. Derzeit läuft aber alles was ich so brauch und da mache ich mir erst mal keinen Stress.