

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. Mai 2021, 10:45

Moin alle zusammen...,

Ich kann die ganzen Probleme nicht wirklich nachvollziehen. 2 Designare z390 mit i9700K und i9900K und jeweils Sapphire RX5700 on Water und Corsair Vengeance Pro RGB 3600 laufen hier still und heimlich mit. Das seit September letzten Jahres.

Es wird immer ein System komplett aktualisiert und erst wenn alles rund läuft dann auch das zweite. In der ganzen Zeit in denen ich mich dort bezüglich OC ausgetobt habe (dienten beide als Übungssystem) eigentlich nie ein Fehlverhalten oder dergleichen erlebt. Auch die aktuellsten OC Versionen zaubern mir nur ein müdes Lächeln ab. Entweder habe ich wirklich die perfekte Symbiose von Hardware für diese Plattform oder ihr habt alle Sonntagsgeräte. Sowas gibt es ja durchaus.

Aber grundsätzlich sollte wenn man sich strickt an die Vorgaben von [JimSalabim](#) hält ein wirklich rund laufendes System haben. Also irgendwas macht ihr fast alle falsch.?