

In Arbeit

MacOS 11.3.1 - FrontUSB 3.0 Problem

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Mai 2021, 21:39

Eine Sache täte mich aber noch interessieren, brauch ich für die erstellte SSDT dann InjectAll - vermutlich nicht? Einfach SSDT einspeisen und fertig?