

# Deaktivieren nicht unterstützter GP (Radeon RX6700XT)

**Beitrag von „hackmac004“ vom 7. Mai 2021, 23:56**

mhmm, seltsam. Zur Vorgehensweise würd ich immer jeweils nur eine Deaktivierungsvariante nutzen. SSDT, per DP oder per bootarg. Ggf. nochmal alle [Bios Einstellungen](#) checken.

Was passiert wenn du nv\_disable=1 als bootarg verwendest? Ist zwar eigentlich für Nvidia Karten, aber einen Versuch wäre es vielleicht wert.

SMBIOS könntest du auch noch iMac20,1 testen.