

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. Mai 2021, 06:11

Also generell ist der Parameter nicht nötig um die Karte zum Laufen zu bekommen. Ob jetzt spezifische Auflösungen diesen benötigen ?

wie jim schon erwähnte erstmal alles raus damit Stock alles läuft und Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Müsste mal schauen was genau der Parameter da bewirkt im Gegensatz zu den Navi Karten. Aber eher sind es die Kexte die das Problem verursachen. Auch eine nicht aktuelle Evo plus kann das hervorrufen. Aber alles alte Schinken und tausendfach hier angesprochen. Bitte alle Kexte aktualisieren.