

Erledigt

Ryzentosh Projekt

Beitrag von „Schrolli“ vom 8. Mai 2021, 10:41

[Basti Wolf](#)

gerade noch mal kontrolliert, "Sata Mode" im Bios steht auf AHCI.
Was genau macht den "Sata Disabled AHCI Prefetch Function" das steht auf "Auto".

[Aluveitie Onkel Mikke](#)

Im Bios gerade nochmal "Above 4G Decoding" aktiviert und "npCi=0x2000" aus der config gelöscht. Leider hängt er sich dann wieder bei PCI auf.

Update

[barrrrt](#)

Magisch 🐛 nach der Kontrolle im Bios ohne Änderungen wird jetzt die SSD als Intern erkannt.