

Erledigt

Sleep funktioniert nicht GA-p55-usb3 rev 2.0

Beitrag von „19.tobi.19“ vom 20. Juni 2013, 22:12

also habe jetzt eine DSDT für mein Board runtergeladen und via. Multibeast installiert.
Sound Internet... alles funktioniert und Standbye funktioniert nicht ganz. Also der Standbye funktioniert nur nach dem Aufwecken startet der Pc neu und es erscheint ein CMOS ?? Fenster.

EDIT: habe die AppleRTC mit Multibeast gepatcht jetzt startet er nur noch neu ohne CMOS Meldung