

Erledigt

Ryzentosh Projekt

Beitrag von „Schrolli“ vom 9. Mai 2021, 01:06

Habe auf iMacPro 1,1 gewechselt.

Den RestrictEvents.kext habe ich trotzdem ergänzt, für das Auslesen der CPU Bezeichnung den BootArg "revcpu=1" habe ich ebenfalls eingetragen.

RestrictEvents.kext auch mal hinter Lilu in der Config platziert.

Leider ohne Erfolg die CPU wird immer noch als "3,6 GHz Unbekannt" deklariert.

Oder muss ich hier mehr machen?

Das Problem bezüglich einer Apple ID Anmeldung konnte ich fixen. Terminal befehle haben hier leider nicht helfen können.

<https://dortania.github.io/Opencore-Linux-Boot-Iservices.html#fixing-en0>

Aluveitie

USBInjectAll funktioniert soweit mir bekannt unter AMD nicht. Du kannst zuerst mal das probieren: <https://dortania.github.io/Getting-USB-Working-on-AMD-ACPI/Universal/rhub.html>

Leider auch ohne Erfolg. Habe es mit der vorgefertigte SSDT-RHUB sowie mit einer selbst erstellen SSDT-USB-Reset probiert und in die EFI/ Config aufgenommen.

Im Hackintool wird immer noch keine USB Ports angezeigt damit ich diese Mappen kann.