

Problem mit Ruhezustand

Beitrag von „phil48“ vom 9. Mai 2021, 10:15

Das meinte ich aber oben: Also ich habe mir [RTCMemoryFixup.kext](#) geladen, dann bei den BootArgs 00-FF ausgeschlossen, aber der Fehler tritt weiterhin auf, was ja laut dem Dortania-Guide nicht auf einen RTC-Fehler hinweisen sollte