

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „G.com“ vom 10. Mai 2021, 09:27

Also meiner Meinung nach hat das SMBios nur geringen Einfluss auf das PM. Oder liege ich da falsch. Mein Gerät sollte ein 15,1 haben. Laufe aber auf 1,1. Gut PM über Plugin Type und CPUFriend, bei Haswell. Müsste aber doch auch mit SSDT-PM bei Ivy Bridge gehen.