

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „schabulske“ vom 10. Mai 2021, 22:08

[G.com](#)

Bei meinem original Mbp mid 2012 mit ivy Bridge CPU nutze ich auch Cpufriend da es sonst falsch taktet. Weil es im Hintergrund mit einem pseudo mbp 11.1 sm BIOS arbeitet und dadurch die taktung nicht mehr richtig funktionierte.