

Acer Aspire 5 (A515-51-592H) kein HDMI

Beitrag von „Ed Turner“ vom 11. Mai 2021, 10:32

Hallo,

ich habe die Anleitung von PropheT [Hackbook Vorstellung & Fragen/Baustellen - Acer Aspire 5 \(A515-51-592H\)](#) genutzt. Zuerst vielen Dank an PropheT für die Anleitung. Ohne dem hätte ich es nie geschafft. Und auch vielen Dank an die "WIKI".

Ich nutze den gleichen Acer mit der EFI von PropheT (angepasste Seriennummer) und alles klappt tadelos, inkl. FaceTime, Imassage etc.. Nur den Ton musste ich auf ID 3 setzen, da mir das Micro wichtiger ist, als der Ausgang auf der Klinke.

Das einzige was nicht funktioniert ist der HDMI Ausgang. Egal ob ich den Monitor vor dem booten oder während des betriebes anschließe, er wird nicht erkannt. Auch die Tastenkombination Fn+F5 bzw. F6 bewirkt nichts. Das HDMI Kabel habe ich auch schon ausgetauscht, ebenso einen zweiten Monitor.

Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen. Vielen Dank.