

Fehler nach Clover-Update "Couldn't allocate Runtime Area" und "end randomized" Mojave

Beitrag von „fuzzy“ vom 11. Mai 2021, 16:51

Ich bin nervig, stimmt's? Tut mir leid. Ich kanns nicht besser 😊

Ja, das Bootmenü ist das von OC. Das hat auch einige Zeit gedauert, bis ich überhaupt mal Verbose eingestellt bekam und gesehen hab, wo er hängt. Das geht nicht mehr so einfach wie bei Clover.

An den [Bios Settings](#) habe ich nichts geändert. Damit hat es ja unter Clover funktioniert. Muss man für OC noch was anderes einstellen?