

[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware

Beitrag von „schmalen“ vom 11. Mai 2021, 18:30

[MPC561](#) bezüglich des Sleep/Wake des "BT" ist HS09 auf intern (255) deklariert.

Sleep funktioniert nicht...

Was ich bemerkt habe, ist das die beiden Header auf dem Board als HS09 angezeigt werden im ioRegistryExplorer.

Kann es sein, da du schriebst das du auch ein zweipoliges Kabel hast, das evtl die Pin bzw. Kabelbelegung am Stecker falsch ist für den Header?

Ich schieb mal zwei Fotos mit anbei, evtl hast du noch ne Idee?



