

M2 SSD wir nicht als UEFI erkannt

Beitrag von „wellini“ vom 11. Mai 2021, 19:58

Hallo Gemeinde,

Nun muss ich doch einen eigenen Thread aufmachen.

Mit Hilfe von [Sascha_77](#) ist es mir gelungen Catalina auf einer 500GB M2 SSD in meinem Q520 zu installieren.

Nun habe ich aber das Problem, dass die M2 nicht als UEFI erkannt wird. Im Bios wird sie unter SATA angezeigt, jedoch unter Boot ist mix. Schalte ich auf UEFI/Legacy wird sie zwar im Boot angezeigt, kann aber nicht davon booten.

Auch der Tip mit einem UEFI shell händisch zu booten hilft nicht.

Die Win10 SSD bootet ganz normal. Ich habe noch eine M 2 SSD in einem SATA Adapter statt der Win10 eingebaut. Hier ist BS installiert, aber auch diese wird nicht als UEFI erkannt .

Booten kann ich z.Zt, nur mit Stick.

Bin für jeden Tip dankbar.

Danke und Gruß