

M2 SSD wir nicht als UEFI erkannt

Beitrag von „wellini“ vom 11. Mai 2021, 20:56

Ja kann ich.

Ich bin dem Beitrag gefolgt und habe im EFI einen Ordner Microsoft dann Boot angelegt und hier die bootx64.efi einkopiert und geändert. Nun kann ich von Festplatte booten und sie wird auch im Bios angezeigt (zwar als Microsoft boot) aber das ist egal.

Erstmal funktioniert es so.

Danke an alle.

Edit:

Habe nun auch meine Win10 SSD wieder eingebaut, im Bios die M2 als erste Bootplatte eingestellt und er bootet 😊

Merci